

Fanø Vandværk
Rindbyvej 13
6720 Fanø
Att.: Jan Pedersen
Rapportnr.: AR-15-CA-00375039-01
Batchnr.: EUDKVE-00375039
Kundenr.: CA0004119
Modt. dato: 26.11.2015

Analyserapport

Prøvested: Fanø Vandværk Vandværket - 51156 - V10000200 / 4563000200
Udtagningsadresse: , 6720 Fanø
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøvedtagning: 26.11.2015 kl. 13:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MBR
Analyseperiode: 26.11.2015 - 30.11.2015

Prøvemærke: Afgang vandværk

| Lab prøvenr.: | 80240941 | Enhed | Kravværdier ** | | DL. | Metode | n) Um (%) |
|--------------------------|----------|------------|----------------|------|-----|-----------------|-----------|
| | | | Min. | Max. | | | |
| Prøvens lugt | Ingen | | | | | * Organoleptisk | |
| Mikrobiologi | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Escherichia coli | < 1 | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | IDEXX-Colilert | |
| Kimtal ved 22 °C | 10 | CFU/ml | | 50 | 1 | ISO 6222:2002 | |
| Kimtal ved 37°C | 1 | CFU/ml | | 5 | 1 | ISO 6222:2002 | |

Oplysninger fra prøvetager

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----|--|--|--|-----------------------------|---|
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A |
| Vandtemperatur | 9.7 | °C | | | | DS/EN ISO 19458 | A |
| Prøvens farve | Farveløs | | | | | * Visuel | A |
| Prøvens klarhed | Klar | | | | | * Visuel | A |

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Kopi af rapporten er sendt til:

Esbjerg Kommune, analysedata@esbjergkommune.dk, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

30.11.2015

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.