

**Fanø Vand A/S**  
**Vestervejen 1**  
**6720 Fanø**  
**Att.: Susanne Brøner**

**Rapportnr.:** AR-19-CA-00752893-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00752893  
**Kundenr.:** CA0010789  
**Modt. dato:** 02.01.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Fanø Postvejen, midt Brandhane - / 25630002  
**Prøvetype:** Grundvand  
**Prøveudtagning:** 02.01.2019 kl. 14:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BTT  
**Analyseperiode:** 02.01.2019 - 08.01.2019

### Prøvemærke:

Lab prøvenr:	80646208	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
<b>Organiske samleparametre</b>							
BI5 (uden ATU)	< 0.5	mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod.	20
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvetagningsmetode	Stikprøve					DS ISO 5667-10	A
Vandtemperatur	10.8	°C				DS/EN ISO 19458	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

08.01.2019

Kundecenter  
 Tlf: 70224231  
 G10@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse