

**Fanø Vand A/S**  
**Rindbyvej 13**  
**6720 Fanø**  
**Att.: Jan Pedersen**
**Rapportnr.:** AR-19-CA-00838788-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00838788  
**Kundenr.:** CA0010789  
**Modt. dato:** 24.06.2019

## Analyserapport

**Prøvested:** Fanø Vandværk - Boring 8 DGU 130.1158 - V10000200 / 4563000208  
**DGU-nr:** 130.1158  
**Prøvetype:** Råvand - Gruppe B parametre  
**Prøveudtagning:** 24.06.2019 kl. 09:05  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S MBR  
**Analyseperiode:** 24.06.2019 - 26.06.2019

**Prøvemærke:** Boring

Lab prøvenr:	83049095	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
<b>Pesticider</b>							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi til:**

Esbjerg Kommune , analysedata@esbjergkommune.dk, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

26.06.2019

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse