

Fanø Vand A/S
Stadionvej 11a
6720 Fanø
Att.: Susanne Brøner

Rapportnr.: AR-20-CA-00913967-01
Batchnr.: EUDKVE-00913967
Kundenr.: CA0010789
Modt. dato: 10.01.2020

Analyserapport

Prøvested: Fanø Postvejen, midt Brandhane - / 25630002
Prøvetype: Grundvand
Prøveudtagning: 10.01.2020 kl. 15:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BTT
Analyseperiode: 10.01.2020 - 16.01.2020

Prøvemærke:


Lab prøvenr:	80673137	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml			1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Organiske samleparametre							
BI5 (uden ATU)	0.53	mg/l			0.5	* DS/EN 1899-1 mod.	20
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvetagningsmetode	Stikprøve					DS ISO 5667-10	A
Vandtemperatur	10.4	°C				DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

16.01.2020

Kundecenter
Tlf: 70224231
G10@eurofins.dk


Lisa Lasota
Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.